


ディスポーザ本体ケーシング内部塗装剥がれについてのお知らせ

弊社ディスポーザ本体の上側ケーシング内部（図1）において、その内側の塗装が剥がれるという事象が確認されております。

上側ケーシングには、アルミダイキャスト素材の上に美観目的で上側ケーシングの外側そして内側に黒色塗装を施しております。この度確認された塗装剥がれの事象は、製品の使用に伴い、ディスポーザの粉碎室であるケーシング内部にディスポーザで生ごみを砕く際に粉碎生ごみに含まれる骨や硬いものが当たるなどし、徐々に生じたものと考えられます。

この黒色塗装は、あくまでも外観上の美観目的で施しているものであり、万が一内部の塗装が剥がれても、ディスポーザ粉碎機能を失うものではなく、機能上・耐久上はもちろん、安全面においても何ら支障はございませんので、ご安心してご使用頂きますようお願いの程、宜しくお願い申し上げます。

【ディスポーザ上側ケーシング塗装剥がれ場所】



【図1：ディスポーザ構造図】

上側ケーシング（内側）
材質：アルミダイキャスト
塗装：電着塗装



【図2：塗装剥がれ状況】

本件に関するお問い合わせは [こちら](#) までお願いします。

2015年4月
安永エアポンプ株式会社